



Обозначение	Наименование	L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса кг	Обозначение	Наименование	L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса кг
КУВФ.407511010-250.5	ПДУ- RS 250.5	250	425	552	1,2	КУВФ.407511010-250.10	ПДУ- RS 250.10	250	425	552	1,2
-500.5	ПДУ- RS 500.5	500	675	802	1,6	-500.10	ПДУ- RS 500.10	500	675	802	1,6
-750.5	ПДУ- RS 750.5	750	925	1052	2,0	-750.10	ПДУ- RS 750.10	750	925	1052	2,0
-1000.5	ПДУ- RS 1000.5	1000	1175	1302	2,4	-1000.10	ПДУ- RS 1000.10	1000	1175	1302	2,4
-1250.5	ПДУ- RS 1250.5	1250	1425	1552	2,8	-1250.10	ПДУ- RS 1250.10	1250	1425	1552	2,8

- * Размеры для справок
- ** Размеры контролировать Н12; н12; ±IT12/2

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дцкл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

КУВФ.407511010-1.ХСБ		Датчик уровня		Лист		Масса		Масштаб	
		поплавок		08/20				1:1	
		ПДУ-RS 250...1250.Х		Сторонний чертеж				1	
		Сторонний чертеж		Лист				Листов	
		Исполн.		Содобав					
		Читб							